


TRS ガイドシステム



このガイドシステムは、スケールを簡単に取り外せることが求められる用途向けに設計されたシステムです。1m または 2m 単位のアルミニウムガイドレールと、スケールクランプで構成されています。磁気スケールをしっかり固定する一方で、スケールが自由に伸縮できるようにします。

スケールクランプが、磁気スケールが拡張する際の固定点として機能します。

スケールが損傷した場合には、作業スペースが制限されていても、ガイドレールからスケールを外して交換することができ、メンテナンスのための機械のダウンタイムを短縮できます。そのため、分割して運搬する必要がある大型機械にも最適です。

このシステムを応用して、2 本の磁気スケールの端同士を結合し、100m 以上に延長することもできます。

ほとんどの標準ガイドレールに連結できます。また、さまざまな面に自由に取付けできます。そのため、自動組立て装置、パッケージング装置、印刷機、輸送前後にスケールの脱着が必要な機械、機械からスケールの熱膨張を切り離す必要がある場合などに最適です。


- 磁気スケールを簡単に再固定できる アルミニウム製ガイド
- ヒステリシスほぼゼロで、スケールを 自由に伸縮可能
- 磁気スケールの端を結合して、100m 以上に延長可能
- 長さ単位: 1m、2m
- 用途に合わせて2種類の取付け方 法を選択
- すべての RLS[®] リードヘッドおよび磁 気スケールに対応

技術仕様


材質	アルミニウム、EN AW-6060
質量 (メートルあたり)	157g/m
熱膨張率	約 25μm/m/°C
寸法 (断面)	20m×4mm
長さ単位	1m、2m
取付け方法	ねじ

取付け時のヒント


熱膨張制御: 熱膨張方式に応じて、スケールを左右端または中央に固定できます。



磁気スケールの連結: TRE004A01 ジョイントでスケール連結し、100m 以上できます。



高さが異なる機材のアライメント: TRS システムは、スケールの高さを軸全体でそろえるのに便利です。




取付け方法





取付け図


単位: mm


取付け方法1














ガイドシステムのパーツ No.



ガイドレール (1.00m)

TRS100A00



ガイドレール (2.00m)

TRS200A00



スケールクランプ (0.04m)

TRE004A00



ジョイント (0.04m)

TRE004A01



ねじと座金

TRC00


TRC00 (ねじと座金) の必要数

ガイドレール	取付け方法1	取付け方法 2
TRS100A00	8	4
TRS200A00	16	8




ガイドシステム用磁気スケールのパーツ No.


例: ガイドシステムと MS10 スケールに LM10 を使用した場合




インクリメンタルスケール



アブソリュートスケール



カバーフォイル



A **RENISHAW** associate company



RLS はレニショー株式会社の関連会社です。

連絡先

レニショー株式会社

東京オフィス 名古屋オフィス 〒160-0004 〒456-0036

東京都新宿区四谷4-29-8 愛知県名古屋市熱田区熱田西町 1-21

レニショービル レニショービル名古屋 T 03-5366-5316 T 052-211-8500 F 03-5366-5320 F 052-211-8516

www.rls.si

本文書は、英語版から翻訳して作成した資料です。

RLS merilna tehnika d.o.o. では、本書作成にあたり細心の注意を払っておりますが、内容について保証または表明を行うものではありません。また、誤記等により発生するいかなる損害の責任を負うものではありません。 © 2018 RLS d.o.o.